

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
 Van der Sweepstraat 3 bus 44
 2000 Antwerpen
 Tel. 03 216 28 90
 Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
 Clovislaan 15
 1000 Brussel
 Tel. 02 230 81 82
 Fax 02 230 80 08

BV 2022
 09/06/2020

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 233/10.06.09/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: DONDENVONDSE STEENWEG 61
9300 AMST

EIGENAAR: _____
Adres: DONDENVONDSE STEENWEG 61 9300 AMST

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____


Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
 Ref.: _____ Teller nr. _____
 Index: _____

Datum van het onderzoek: 09/06/2020 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
~~(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorsch. (DNB)~~
 Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: WONING
 Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86
 Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting Aut 32 A - 4p
 Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type DIE SCHAK 40A/300mA-4
 type van de aardelektrode: lus-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
 Aantal borden: 11; Aantal eindstroombanen: 26 A; RA: 12,00 Ohm; RI tot 10 MOhm
 Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie plan en schema in bijlage



UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
 VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:
* ZOLDERKLEMEN MOET NOG INGEWICHT WORDEN, ELEKTRISCH IS IN WERKEN DAAR. (DEZE BEHOEFT NOG NIET VOT DEZE KEURING.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
niezand	
niezand	
niezand	
niezand	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BENEEDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde ①

BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09/06/2025 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: PVR203
nr. + naam + handtekening

De directeur,



